

Beachten Sie bitte den Hinweis für die Konfiguration der Treiber Software CDM20814_Setup.exe für Windows 7 und XP zur Nutzung der Programmiereinheit DAM 600.

Bei Verwendung des Treibers CDM 2.08.14 muss beim USB Serial Converter "VCP laden" aktiviert werden.

Folgende Schritte sind bei Windows XP zu befolgen:

- 1. gehen Sie auf Systemsteuerung
- 2. gehen Sie auf System
- 3. gehen Sie auf Hardware
- 4. gehen Sie auf Geräte-Manager
- 5. gehen Sie auf USB Controller
- 6. gehen Sie auf USB Serial Converter und drücken die rechte Maustaste
- 7. gehen Sie auf Eigenschaften und dann auf Erweiterte
- 8. hier aktivieren Sie VCP laden!!!

Folgende Schritte sind bei Windows 7 zu befolgen:

- 1. gehen Sie auf Systemsteuerung
- 2. gehen Sie auf System und Sicherheit
- 3. gehen Sie auf System
- 4. gehen Sie auf Geräte-Manager
- 5. gehen Sie auf USB Controller
- 6. gehen Sie auf USB Serial Converter und drücken die rechte Maustaste
- 7. gehen Sie auf Eigenschaften und dann auf Erweiterte
- 8. hier aktivieren Sie VCP laden!!!